AKT

государственной историко-культурной экспертизы

выявленного объекта культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения такого объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации «Дом купца Лесина», расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7.



Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Федеральный закон), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г.

№569 (далее — Положение), для обоснования вывода экспертизы об обоснованности (положительное заключение) или необоснованности (отрицательное заключение) включения объекта культурного наследия в реестр (Положение, п. 20 а) в целях обоснования включения объекта культурного наследия в реестр, определения категории историко-культурного значения объекта культурного наследия (Федеральный закон, статья 28).

В соответствии с пунктом 11 указанного выше Положения экспертиза проводится одним экспертом.

Дата начала проведения экспертизы: 1 августа 2023 года.

Дата окончания проведения экспертизы: 1 сентября 2023 года

Место проведения экспертизы: Челябинская область, г. Миасс

Сведения о заказчике экспертизы:

Наименование	ИП Займогов Александр Игоревич
ИНН, ОГРН	ИНН 661705657377
	ОГРН 321665800117621

Сведения об исполнителе экспертизы:

Фамилия, имя и отчество	Николаева Вероника Николаевна
Образование	высшее
Специальность	архитектор
Ученая степень	нет
Стаж работы	22 года
Место работы и должность	главный архитектор проекта ООО «АВЕРО ГРУП»
Решение уполномоченного	приказ Министерства культуры Российской Федерации
органа по аттестации экспер-	от 30.08.2023 № 2519:
тов на проведение эксперти-	• выявленные объекты культурного наследия в целях обосно-
зы с указанием объектов экс-	вания целесообразности включения данных объектов в ре-
пертизы	естр;
	• документы, обосновывающие включение объектов куль-

турного наследия в реестр;

- документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия;
 - проекты зон охраны объекта культурного наследия.

Информация об ответственности за достоверность сведений:

Я, нижеподписавшийся, эксперт государственной историко-культурной экспертизы Николаева Вероника Николаевна, признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 и отвечаю за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Настоящим подтверждаю, что предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных сведений по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой мне известно и понятно.

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы.

Эксперт:

- не имеют родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состоят в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владеют ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Правовые основания для проведения экспертизы:

- 1. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- 2. Закон Челябинской области от 12 мая 2015 года N 168-3O «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области»
- 3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569;
- 4. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства культуры Российской Федерации от 3 октября 2011 года № 954;
- 5. Требования к составлению проектов границ территории объектов культурного наследия, утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации от 4 июня 2015 года № 1745;
- 6. Порядок проведения работ по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и государственному учету объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 июля 2015 года № 1905;
- 7. Порядок определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28.

Цели экспертизы

Обоснование целесообразности включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом купца Лесина», расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7.

Объекты экспертизы

- Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина», расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7;
- Документы, обосновывающие включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия «Дом купца Лесина» расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7.

Перечень документов, представленных Заказчиком

- Копия приказа о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях в рамках экспертизы (примененные методы, объем и характера выполненных работ, результаты)

- Сбор сведений о земельных участках и объектах недвижимости в границах исследуемой территории;
- Ознакомление с объектом экспертизы, изучение документов, представленных Заказчиком экспертизы;
- Визуальный осмотр (натурное обследование) и фотофиксация Объекта и его территории;
- Сбор и анализ архивных, библиографических, научно-исследовательских материалов по рассматриваемому объекту и прилегающей к нему территории;
- Анализ собранных сведений и материалов;
- Разработка предмета охраны рассматриваемого объекта;
- Разработка границ территории рассматриваемого объекта, разработка режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территории рассматриваемого объекта;
- Консультирование с заказчиком экспертизы по содержательным вопросам относительно объекта экспертизы;
- Формулирование вывода экспертизы, составление заключения экспертизы в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

- Исторические сведения об объекте

Объект был построен как жилой дом купца Лесина в первой половине XIX века.

В 1934 г. в бывшем доме купца Лесина по улице Октябрьской, 7 размещается краеведческий музей. В течение 1934—1935 года к зданию музея для расширения площадей был сде-

лан деревянный пристрой. При музее работала столярная мастерская по изготовлению и ремонту музейного оборудования. Благодаря неиссякаемой энергии директора И. Т. Черных были увеличены фонды музея до 7 тысяч экспонатов, возросла посещаемость до 20 тысяч человек в год. При музее создается научная библиотека, архив, химлаборатория.

В годы Великой Отечественной войны перед музеем встала задача по сохранению своих коллекций и пополнению их материалами, отражающими героику фронта и тыла. Все это предстояло делать в трудных условиях военного времени, когда штаты музея были сокращены, экспозиционные площади сократились на 60 %, так как на территории Миасского музея был размещен эвакуированный из Харькова проектный институт.

В послевоенный период работа музея вновь налаживается. Определяются основные направления его деятельности: научно-исследовательское, экспозиционное, научно-просветительское. Широко развертывается работа по сбору местного исторического материала, изучению и сбору экспонатов по природе края. Большую помощь в пополнении фондов музея оказывал Ильменский государственный заповедник. Музей являлся центром, который вел работу по координации различных направлений изучения родного края, оказания научно-методической помощи школьным музеям и кружкам.

Начиная с 1960-х годов, сотрудники музея начинают проводить научноисследовательскую работу в архивах страны. В 1961 году в результате совместной работы с сотрудниками Центрального Государственного архива древних актов были найдены уникальные документы, подтверждающие точную дату основания Миасского завода. Большую работу по сбору архивных материалов, разработке туристических и краеведческих маршрутов для школьников проделал научный сотрудник музея Петр Михайлович Шалагинов, проработавший в музее более 20 лет.

4 февраля 1960 года при музее была организована историко-краеведческая секция, которая объединила ветеранов партии, войн и труда. Энтузиасты, любители краеведы, глубоко любящие родной край, увлеченно занимающиеся изучением и пропагандой истории города и края, они внесли неоценимый вклад, пополнив фонды музея материалами по истории города. Но основным недостатком в работе музея являлась неукомплектованность научными кадрами и нехватка экспозиционных площадей.

В этом здании музей располагался до 1995 года.

В настоящий момент в здании находится ресторан.

– Современная градостроительная ситуация

Объект расположен в южной части города Миасс, в квартале, ограниченном улицами Пролетарская, Октябрьская, Первомайская, Ленина.

Окружающая застройка имеет низкую плотность. Этажность застройки в квартале варьируется от 1 до 2 этажей. Застройка представлена преимущественно современными зданиями. В квартале расположены объекты жилого, торгового, и общественного назначения. Застройка в квартале преимущественно периметрального типа.

Прилегающие к рассматриваемому участку кварталы наполнены жилыми, учебными и общественными объектами. Этажность застройки варьируется от 1 до 3 этажей.

Транспортная ситуация на рассматриваемой территории благоприятная: рядом с объектом присутствуют организованные общедоступные парковки по ул. Октябрьская. Движение общественного транспорта осуществляется с улицы Пролетарского. Ближайший остановочный пункт располагается в 140 м. от объекта. Наиболее активное пешеходное движение характерно для рассматриваемой части города вдоль улицы Пролетарская.

Инфраструктура исследуемой территории достаточно организована в плане городского благоустройства. Специализированная инфраструктура для велосипедистов и маломобильных групп населения не развита.

Рельеф в квартале естественный, имеет спокойный характер.

Исследуемый квартал является элементом планировочной структуры города Миасс. Планировочная структура квартала сохранила исторические очертания и подлежит сохранению.

- Визуальное восприятие объекта

Сохранность условий визуального восприятия объекта в его историко-градостроительной и природной среде обеспечивается пешеходными маршрутами зрительного восприятия в канале улицы Октябрьская, а также с прилегающей к Объекту территории.

Объект расположен на пересечении ул. Октябрьская и ул. Пролетарская, объект окружён по периметру кустарниками и выделяется на фоне озеленения при визуальном восприятии. Восприятие Объекта обеспечивается озеленённой благоустроенной территорией вокруг него, архитектурно-планировочная структурой, которой выделяет рассматриваемый объект в композиции улицы Октябрьская.

Объект представляет собой одноэтажное, кирпичное здание с вальмовой крышей и высоким цоколем.

Южный фасад решен в 9 оконных осей. На 5 оси находится дверной проем. Окна с прямоугольной перемычкой и ступенчатым карнизом. Межэтажный и венчающий каменный ступенчатый карниз. Вход в здание оформлен портиком с четырьмя колонами и треугольным фронтоном. На фасаде присутствует вход в цокольный этаж под лестницей на первый этаж. Ограждение в виде столбиков с балюстрадой.

С восточной стороны к южному фасаду примыкает кирпичная арка с распашными воротами. Арка с лучковой перемычкой.

С восточного фасада к зданию примыкает входная группа с козырьком.

Западный фасад решен в 19 оконных осей. Окна с прямоугольными перемычками.

Сведения о наименовании объекта

«Дом купца Лесина»

Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий

XIX век

Сведения о местонахождении объекта

Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7

Сведения о категории историко-культурного значения объекта

Выявленный объект культурного наследия.

Сведения о виде объекта

Памятник.

Сведения о границах территории объекта, включая текстовое и графическое описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости

Границы территории не утверждены; описание границ территории разработано в составе настоящей экспертизы и представлено в приложениях к настоящему акту экспертизы.

Фотографическое (графическое) изображение объекта

Современная фотофиксация объекта представлена в приложении.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы:

Материалы фотофиксации рассматриваемого объекта (дата выполнения фотофиксации август 2023 г.)

Перечень специальной, технической и справочной литературы, использованной при проведении экспертизы:

Методические пособия, включая законодательные и подзаконные акты:

- 1. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научнопроектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 года № 593-с;
- 2. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56891.1 2016 Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 1 Общие понятия, состав и

содержание научно-проектной документации, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 марта 2016 года № 134-ст;

- 3. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56891.2 2016 Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 2 Памятники истории и культуры, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 марта 2016 года № 135-ст.
- 4. Методика установления границ территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), разработанные государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана города Москвы» по заказу Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы в 2008 году;
- 5. Методические указания по проведению комплексных историко-культурных исследований), разработанные государственным унитарным предприятием «Научно-исследовательский и проектный институт генерального плана города Москвы» по заказу Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы в 2009 году;
- 6. Методические указания по определению предмета охраны для объектов, предложенных к включению в реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов культурного наследия федерального и регионального значения (памятников истории и культуры), подготовленные по заказу Комитета по культурному наследию города Москвы (Москомнаследие) в 2011 году ООО «ПФ-Градо».

Список литературы:

- **1.** Федосихин, В. С. Патриарх городов Южного Урала. Градостроительство и архитектура Миасса. 1734 1917 / В. С. Федосихин, В. Д. Лосев. Магнитогорск: Южно-Уральская полиграфическая ассоциация, 2007. 200 с.
- **2.** Мухамедьянов, Р. А. Миассий край: земля и люди / Р. А. Мухамедьянов. Челябинск: Абрис, 2014. 336 с.
- **3.** Борисова, Е. А. Русская архитектура конца XIX начала XX века / Е. А. Борисова, Т. П. Каждан; Ин-т истории искусств Мин-ва культуры СССР. Москва: Наука, 1971. 240 с.

Обоснование выводов экспертизы

Экспертное заключение подготовлено по изучения представленных на экспертизу документов и проведения необходимых дополнительных исследований и оценок, основываясь на содержании Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», других документов, указанных в настоящем акте.

— Объем и содержание представленных заявителем (Заказчиком) документов достаточны для принятия решения и формулирования однозначного вывода настоящей экспертизы.

- Представленная на экспертизу документация обеспечивает достижение целей обоснования включения объекта культурного наследия в реестр, определения категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Вывод экспертизы формулируется в соответствии со статьей 20 (пункт а) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.
- Целесообразность включения объекта в реестр обоснована его историко- культурной ценностью, в соответствии со статьей 18 (п. 2, 3, 4), статьей 32 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Историко-культурная ценность соответствует особенностям объекта (предмета охраны), послужившим (принимаемым настоящей экспертизой) основаниями для включения объекта в государственный реестр объектов культурного наследия, в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Определение историко-культурной ценности объекта:

Объект обладает градостроительной ценностью как часть исторической среды города Миасса. Объект расположен в южной части города Миасса, в квартале, образованного улицами Пролетарская, Октябрьская, Первомайская, Ленина.

<u>Объект обладает архитектурной и художественной ценностью</u>, связанной с его архитектурно-пространственным решением в виде одноэтажного кирпичного здания с вальмовой крышей.

Объект обладает исторической ценностью, как подлинная усадьба XIX в.

- Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия экспертом определяется в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: «объекты культурного наследия регионального значения объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации».
- Наименование объекта культурного наследия «Дом купца Лесина» экспертом определяется в соответствии с статьей 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: «объекты культурного наследия регионального значения объекты, обла-

дающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования».

— Границы территории объекта (включая текстовое и графическое описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ), определены в ходе настоящей экспертизы с учетом особенностей объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития, и соответствуют ст. 3.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3.

Вывод

Современное состояние объекта, сохранность его подлинных исторических элементов характеризуют наличие особенностей объекта (предмета охраны), представляющих основания для включения объекта в государственный реестр объектов культурного наследия;

Считать обоснованным (положительное заключение) включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекта культурного наследия.

- Наименование: «Дом купца Лесина»
- Время создания (возникновения) объекта и (или) дата связанного с ним исторического события: **XIX** век.

Адрес (местонахождение): Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7.

- Вид объекта: памятник (общая видовая принадлежность памятник архитектуры, памятник истории)
- Категория историко-культурного значения: **объект культурного наследия регио**нального значения
- Предмет охраны: в соответствии с проектом, представленным в приложении:
 - 1. Градостроительные характеристики
 - Историческое местоположение в центральной части города Миасс, в квартале, ограниченном улицами Пролетарская, Октябрьская, Первомайская, Ленина.
 - Композиционная значимость объект рядовой застройки улицы Октябрьская.
 - 2. Объемно-планировочное решение.
 - Конфигурация и габаритные размеры объекта. Одноэтажное кирпичное здание с вальмовой крышей, входной группой в виде портика с треугольным фронтоном.
 - 3. Композиционное и архитектурно-художественное оформление.
 - Южный фасад:
 - решен в 9 оконных осей;
 - дверной проем на 5 оси;
 - межэтажный и венчающий каменный ступенчатый карниз;

- портик с четырьмя колонами и треугольным фронтоном;
- ограждение в виде столбиков с балюстрадой.
- Декоративные элементы:
 - межэтажный и венчающий каменный ступенчатый карниз;
 - портик с четырьмя колонами и треугольным фронтоном;
 - ограждение в виде столбиков с балюстрадой.
- 4. Материалы:
 - кирпич.
- Границы территории: в соответствии с проектом, представленным в приложении.

Перечень приложений к заключению экспертизы

- 1. Материалы, предоставленные заказчиком государственной историко-культурной экспертизы объекта культурного значения.
- 2. Картографические и фотоматериалы по объекту экспертизы.
- 3. Материалы современной фотофиксации (август 2023 г.).
- 4. Проект предмета охраны объекта культурного наследия.
- 5. Проект границ территории объекта культурного наследия.

Эксперт государственной историко-культурной экспертизы

Николаева В. Н.

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы: 01.09.2023 г.

Приложения

К акту государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения такого объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

«Дом купца Лесина», расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7

орического и культурно-производственног ного наследия челябинской области 24 田 Tough центра по Locy Aapc представляющих историческую, научную, художественную или иную 12 вновь выявлении объектов, осуществаяет Государственный научно-производственный пентр по охране исторического и культурного культурную ценность Z 54 0 0 HAMSTHERN APKHTEKTYFE TERRENHCKAN OBJACTE LOPOA MMACC Ywer

января 1996г.

на следия Челябинсков области

NN II

н

04

и. в. кочкин

2

4

=

×

Директор

эксперт. коми сии 26.12.95 экспертизи Заключение Заключение の表があ 00 Техническое COCTORHME Удовя обл. управление профтехобразов. ЗАО "Кристалл" Гор. отдел куль-Собственник Пользователь К/т "Энергия" TOO MAY. NIS Тоо "носка" Магазин Офис "ROKHERS" CILTY-95 0 Местонакождение объекта (адрес) 36 12 04 (p) 12 Пушкина Ленина, денина, Ленина, Ленина, Ленина, 78. VA. YX. YA. ya. YA. ABTOP B B Датировка 1-g noz. XIX B. XIX B. m m, Нач. ХХ XIX XIX XIX (1) Магазин братьев Николае-выж Комплекс здания Кузнецообъекта Юркиных "9kcnpecc" оссеник Craxeesa Наименование Topposues ва-Бакакина 04 Купеческий Кинотеатр Магазин МоД

4

03

10

Ø.

			7							
_	1		1	Sin Res						
8	1	1	1							
				THE						
	158			9 9						
	1	1	15							
7	1		1							
	1	1	1	THE REAL PROPERTY.						
	100									
10	19	- PP	ое жи							
	K.Y.	KY.	E.V.	and the same						
9	136	CA B	roB							
Ĭ	TA	T.M	УС							
16.0	р. отдел ку ры, музей	0.5	1en							18
	Гор. отдел куль- ри, музей	Гор. отдел куль- ры, дом культуры	Златоустовское отделение кужд	c					G	
	1			H Gontanna						
	22	883								
(3)	5	ods								
ю	6p1	ere	b							
	E To	FO.	1ac							
Fill	ул. Октябрьская,	ул. пролетарская,	ст. Миасс-1							
	i i	14:00	-				ē in			
			The last		1		9.			
					20					
4		0 J25			()					
	36		NO.							
- 27	30	1 200	183							
	F 40	FF (0)	m							
	N X	OEX.	X	F 1		9.0		S STATE	4.6	
62	1-я пол. XIX в.	Z-R HOZ. XIX B.	Нач. ХХ в.	THE REAL PROPERTY.						
	H	14	Ha							
75.6	1150	3(1)		6.5						
	ME	1907	g	0						
		100	32.7							
	1	-	Здание старого вокзала	Полгоновиля тя споливанов РИШ						
10	Дом купца Лесина	магазин Бакакина	0	E .						
12	100	200	Too	200						
	100	543	Taj	t-						
	ш	=	0	1 1						
	K	431	ние	1						
	Mo	ars	Да							
-		-	-							
976	1	0	0.							
	3040			3						

инициалы, фамилия

Copini giorati. 2019/80/97/80/C. ARE LEUTA API CEADRIATA REALIZADORATA R

полное наимено вание должности

- эпектионной подписью

Филиал публично-правовой компании "Роскаластр" по Челябинской области възгое вывлением органа речестрания върга Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 16.05.2023, поступившего на рассмотрение 16.05.2023, сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижамости

	Stabile	
	вид объекта недвижимости	
Jiner Ne I pastiena 1 Beero inscron	Beero incros pasiena 1:2 Beero pasienos: 3	в: 3 Всего листов выписки: 7
6.05.2023r. Nº KYBH-001/2023-112.507448		
Кадастровый номер:	74:34:2005040:112	
Номер каластрового квартала;	74:34:2005040	
Дага присвоения каластрового номера:	10.12.2011	
	A 100 (1:01/2 (00)-2-01/0 200 (-1/2)/2 managed H - 01/2 (-2/2)/2 managed	A SOME CHANGE SHALL SHALL THE SHALL
dies iphersentian i septape inclinar y seriam nowey.	ringeriaphian nowey 1247, seatoblish nowey 14.	**************************************
Местолиложение:	Челяоннекая ооласть, г. Миасс, ул. Октяорыская, д. 7	, 11. /
Площадь:	411	
Взначение ;	Нежилое	
Наименование:	Нежилое здание - музей	
Количество этажей, в том числе подженых этажей;	2, в том числе подземных 1	
Материал наружных стен:	Деревянные, Камениые и бетонные	
од ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	данные отсутствуют	
од завершения строительства;	1917	
Кадактровая стоимость, руб.:	4011668.25	
метровые номера иных объектов недвижимости, в пределах воторых расположен объект недвижимости:	74:34:2005040:6	
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных данные отсутствуют в зданни или сооружении:	данные отсутствуют	
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют	
Каластровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного компиекса:	данные отсутствуют	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого компиекса;	данные отсутствуют	
Вилы разрешенного использования:	нежилое	

				JINCT 2
		Здание		
		вид объекта недвижниости	кимости	
Juer Ne 2 pastera 1	Всего листов раздела 1: 2	pasaena 1:2	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 7
16.05 2023r. Ne KYBIA-001/2023-112507448	448			
Каластровый номер:		74:34:2005040:112		
Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов Влятяется выявленным объектом культурного наследия; 0305000067, представляющего собой историка-культу Паметник и Дом кулда Лесина, 2016-04-14, 167 решен в отношении объекта недвижимости, являющегося выя	амости в реестр объектов	Является выявленным объ 0.3050000067, представляю Памяттик и Дом купца Ле в отношении объекта недв	Является выявленным объектом культурного наследия, 03050000067, представляющего собой историяс-культурную ценность, Памятник и Дом кулла Лесина, 2016-04-14, 167 решения органов охраны объектов культурного в отношении объекта недвижниости, являющегося выявленным объектом культурного наследня	Является выявленным объектом культурного наследия, 0305 000 0067, представляющего собой историка-культурную ценность, Паметник и Дом культурного наследия - в отношении объекто в культурного наследия - в отношении объекта недвижнямости, являющегося выявленным объектом культурного наследия.
Сведения о кадастровом инженере:		данные отсутствуют		
Статуе записи об объекте недвижимости:	DIC	Сведения об объекте недв	Сведения об объекте недвижимости имеют статуе "актуальные, рансе учтенные"	е, ранее учтенные"
Особые отметин:		Сведения, необходимые д Перечень помещений, мап	и заполнения разделов; 6 - Сведения шино-мест, расположенных в здании,	Сведения, необходимые для заполнения раздетов: 6 - Сведения о частях объекта недвижимости; 7 - Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении; 8 - План расположения
		помещения, машино-мест	помещения, машино-места на этаже (шане этажа), отсутствуют.	000
Получатель выписки:		Министерство строительс	Минстерство строительства и инфраструктуры Челябинской области	области

ОДПИСАН	TABORA'N	судум стяванной	IKAPION PARABIT
OHTHERMORE,	Ceptudeur 30948797489CAREFITA	Breaton of DEJEPATIALA R CJTY ABA TOX	Jacon was c 1205202 to 100530
		полное наименование должности	

Раздел 2 Лист 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

130			Здание		
			вид объекта недвижимости		
	Just Ne I paggent 2: 4	purner	12:4 Beero passienos:	3	Всего листов выписки: 7
16.05	16.05.2023r. Ng KVBM-001/2023-112507448				
Капа	Кадастровый номер:	74:34	74:34:2005040:112		
_	Право обладатель (траво обладателн):	=	Берсенев Сергей Юрьевич,		
	Сведения о возможности предоставления третым пидам персональных данных физического лица.	177	данные отсутствуют		
2	Вил, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.1	Собствениость 74-74-34/115/2013-99 16.08.2013 00:00:00		
69	Сведения об осуществлении государственной регистрации следки, права без необходимого в силу закона согласия третьего дица, органа:	3.1	данные отсутствуют		
To to	Ограничение прав и обременение объекта ведвижимости:				
	4.1 Bru:	Аренда			
	дата государственной регистрации;	11.02.	11.02,201917,33;54		
	номер государственной регнстрации:	74.34	74:34:2005040:112-74/034/2019-2		
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижности:	Срок	Срок действия с 11.02.2019 по 29.12.2033		
	лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обремение объекта недвижимости:	Обще	влены ограничение Общество с ограниченной ответственностью "БС-Групп", ИНН: 7415088291, ОГРН: 1147415005836 движимости:	ю "БС-Групп", ИНН. 74150882	291, OFPH: 1147415005836
	сведения о возможности предоставления третьим дицам персональных данных физического лица		данные отсутствуют		
	основание государственной регистрации:	Догова 11.02.	Договор аренды нежилого помещения. № 1/19, выдан 29.12.2018, дата государственной регистрации: 11.02.2019, номер государственной регистрации: 74:34:2005040:112-74/034/2019-1	/19, выдан 29.12.2018, дата гос ации: 74:34:2005040:112-74/03	зударственной регистрации: 4/2019-1
	сведения об осуществления государственной регистрации сделки, правы, ограничения права без необходимого в силу законя соптасия третьего лица, органа:	даниы	данные отсутствуют		

JEOKYMEHTTIQUINCAB	Commission and September 2015 and Control of the Co	Виздани, чеудет Алан АК СЛУЖЬ А ТОС УДАРСТВЕННОЙ	PRINCIPALIBIL KAJACTPA II KAPIOT PADDBII Jahlomarani, e 12052022 no 10.08.3023	
		полное наименование должности		

		Запине			
		вид объекта недвижниости	кимости		
	Лист № 2 раздена 2	Всего листов раздела 2: 4	Всего разделов: 3	Всего лис	Всего листов выписки: 7
6.05 2023	6.05.2023r, Ng KYBH-001/2023-112507448				
адастров	Кадастровый номер:	74:34:2005040:112			
) (F	сведения об управляющем залотом и о договоре управления залотом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют			
	сведения о депозитарии, который осущестиляет хранение обсудвиженной документарной закладной или электронной закладной:				
42	BMJ.	Объект культурного наследия	кит		
	дата государственной регистрации:	16.08.2013 00:00:00			
	номер государственной регистрации:	74-74-34/136/2013-37			
	срок, на который установлены ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	и Срок действия е 16.08.2013 Срок не определен	3 Срок не определен		
	лицо, в пользу которого установлены отраничение прав и обремененее объекта недвижимости:	е Субъект Российской Федер	Субъект Российской Федерации - Челябинская область		
	сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют			
	основание государственной регистрации:	Охранное обязательство (нежилое п культуры), № 483, выдан 04.06.2013	Охраннюе обязательство (нежилое помещение) объекта культурного наследия (памятника истории и культуры), № 483, выдан 04,06.2013	турного наследня (пах	мятника история
	сведения об осуществлении государственной регистрации сценки, правы, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:				
	сведения об управляющем залютом и о договоре у правления залютом, если такой договор заключен для управления ипотекой:	данные отсутствуют			
	сведения о делозитарии, который осущестиляет хранение обездвиженной документарной закладной или электронной закладной;				
- 0	ведения о виесения изменений или дополнений в регистрационную запись об ипотеке:				
O	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости	9			
4.1		Аренца			
-30	дата государственной регистрации:	11.02.2019 18:13:35	34.		
		документ подписан	BCAH		
		Ceptropour 30AB 2974B 3CARLIFITAS 4XS ADMEA78	ALIME A7 N		
	полное наименование должности	BRANCH DEPARTMENT CITYANA TOCY, JARCTHERHOR	цаяствиной	инпралы, фамилия	жинлия

		Здание
П		вид объекта недвижимости
П	Лист № 3 раздела 2.	раздела 2: 4 Всего разделов: 3 Всего листов выписси: 7
6.05	6.05 2023r. Ne KYBM-001/2023-112507448	
Cana	Кадастровый номер:	74:34:2005040:112
	номер государственной регистрации:	74.34:2005040:112-74/034/2019-4
	срок, на который установлены отраничение прав и обременение объекта недвижимости:	Срок действии с 11.02 2019 по 29.12.2033
	лицо, в пользу которого установлены ограничение прав и обремененне объекта недвижимости:	Общество с ограниченной ответственностью "МСК "РОБИМ ГУТ", ИНН: 741 S08 S780, ОГРН. 114741S002767
	сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют
	основание государственной регистрации;	Договор субаренды нежилого помещения, № 2/19, выдан 09.01.2019
		Договор аренды межилого помещения, № 1/19, выдан 29.12.2018, дата государственной регистрации: 11.02.2019, помер государственной регистрации: 74:34:2005040:112-74/034/2019-1
	сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, отраничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют
	сведения об управляющем залотом и о договоре управления залотом, если такой договор заключен для управления илотекой:	ранные отсутствуют
	сведения о депозитарии, который осуществляет хранение обездинженной документарной закладной или электронной закладной:	
	ведения о внесении изменений или дополнений в регистрационную запись об инотеке;	
	Договоры участия в долевом строительстве:	не зарегистрировано
9	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют
	Сведения о возможности предоставления третым лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют
	Сведения о возражении в отношении заретистрированного права;	данные отсутствуют
	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд.	данные отсутствуют

		инициалы, фамилия		
останию фоностанс	3470	AND A STATE OF STATES OF STATES TO CY JANCTHER HOLD	PETROTPASSING INCIDENTIAL MAPTORPASSION	Jakenimeter c17.05 2022no 10082ng3
	Cent	полное наимено вание должности	TIM.	THE STATE OF THE S
		320		

	Beero incros sumers: 7					
жимости	Beero nashellon: 3					UBSCAH UUIKCAH AURENS
Здание вид объекти недвижниости	Boero incros pasagena 2: 4		74:34:2005040:112	ной регистрации данные отсутствуют и его законного	поступивших, но отсутствуют ии ехода, или обремения вни объекта	TRONSMEHT INCJURISCAH SAHISCHWINGH TOCJURISCAH Cerminan 2004 5748 52.48 FF (70.4 472.40) 67.08
	Jiser No 4 passilena 2	6 05 2023 Na KVBU 001 2023 112 507448	Катастровый номер:	Сведения о невозможности государственной регистрации данные отсутствуют безличного участия правообладателя или его законного представителя:	Правопритязания и сведения о валичия поступивших, но отсутствуют не рассметренных заявлений о проведения государственной регистрации права (персхода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	
		16.05.24	Капаст	01	=	

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Panter 5 Just 7

Всего дистов выписки: инициалы, фамилия :522 74:34:2005040:522/2 Всего разделов: Описание местоположения объекта недвижимости Christian SOURCE ARE FOR ART CALLOCATOR

Christian SOURCE ARE FOR ART CALLOCATOR

FRANCISCO CALLECTER AND COPT WAS TOCK TO ARE CONTROLLED TO THE CALLOCATOR AND ART COPT AND THE CALLOCATOR AND ART CALLOCATOR AND ARE CALLOCATOR AND ARE CALLOCATOR AND ART CALLOCATOR AND ARE CALLOCATOR AND AREA Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах) вид объекта недвижимости 74:34:2005040:6/4 документ подписля 74:34:2005040:112 Всего листов раздела 5: 1 74:34:0000000:6975/3 Условные обозначения: 74:34:0000000:7433 полное наименование должности 16.05.2023r. Ne KYBN-001/2023-112507448 Лист № 1 раздела 5 Каластровый номер: Macurra6 1:400

Картографические и иконографические материалы по объекту экспертизы




Рис.1. Фрагмент плана г. Миасс, 1970-1990-е гг.






Рис.2. Фрагмент топографической карты, Миасс, 2001 г.



Расположение рассматриваемого объекта



Рис.3. Спутниковый снимок, Миасс, 2023 г.

Расположение рассматриваемого объекта



Рис.4. Выкопировка из кадастровой карты, номер участка 74:34:2005040:6

Расположение рассматриваемого объекта.



Рис.1. Историческая фотография объекта, 1900-е годы.



Рис.2. Историческая фотография объекта, 1935 г.



Рис.3. Историческая фотография объекта, 1940 г.



Рис.4. Историческая фотография объекта, 1961 г.



Рис. 5. Историческая фотография объекта, 1961 г.

материалы современной фотофиксации

Схема фотофиксации





Фото 1. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Общий вид выявленного объекта культурного наследия.

Одноэтажное кирпичное здание с вальмовой крышей, входной группой в виде портика с треугольным фронтоном

Автор съемки: Займогов А.И.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.



Фото 2. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Южный фасад выявленного объекта культурного наследия.

Южный фасад решен в 9 оконных осей. На 5 оси находится дверной проем. Окна с прямоугольной перемычкой и ступенчатым карнизом. Межэтажный и венчающий каменный ступенчатый карниз. Вход в здание оформлен портиком с четырьмя колонами и треугольным фронтоном. На фасаде присутствует вход в цокольный этаж под лестницей на первый этаж. Ограждение в виде столбиков с балюстрадой.

С восточной стороны к южному фасаду примыкает кирпичная арка с распашными воротами. Арка с лучковой перемычкой.

Автор съемки: Займогов А.И.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.



Фото 3. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Южный фасад выявленного объекта культурного наследия.

Южный фасад решен в 9 оконных осей. На 5 оси находится дверной проем. Окна с прямоугольной перемычкой и ступенчатым карнизом. Межэтажный и венчающий каменный ступенчатый карниз. Вход в здание оформлен портиком с четырьмя колонами и треугольным фронтоном. На фасаде присутствует вход в цокольный этаж под лестницей на первый этаж. Ограждение в виде столбиков с балюстрадой.

Автор съемки: Займогов А.И.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.




Фото 4. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Фрагмент южного фасада выявленного объекта культурного наследия.

Автор съемки: Займогов А.И.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.



Фото 5. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Фрагмент южного фасада выявленного объекта культурного наследия.

Автор съемки: Займогов А.И.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.



Фото 6. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Фрагмент южного фасада выявленного объекта культурного наследия.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.



Фото 7. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Фрагмент южного фасада выявленного объекта культурного наследия.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.



Фото 8. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Фрагмент южного фасада выявленного объекта культурного наследия.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.




Фото 9. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Фрагмент южного фасада выявленного объекта культурного наследия.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.



Фото 10. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Фрагмент южного фасада выявленного объекта культурного наследия.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.



Фото 11. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Фрагмент южного фасада выявленного объекта культурного наследия.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.



Фото 12. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Фрагмент южного фасада выявленного объекта культурного наследия.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.




Фото 13. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Фрагмент южного фасада выявленного объекта культурного наследия.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.




Фото 14. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Фрагмент южного фасада выявленного объекта культурного наследия.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.



Фото 15. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Фрагмент южного фасада выявленного объекта культурного наследия.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.




Фото 16. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Фрагмент южного фасада выявленного объекта культурного наследия.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.



Фото 17. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Фрагмент южного фасада выявленного объекта культурного наследия.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.



Фото 18. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Фрагмент южного фасада выявленного объекта культурного наследия.

С восточной стороны к южному фасаду примыкает кирпичная арка с распашными воротами. Арка с лучковой перемычкой.

Автор съемки: Займогов А.И.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.



Фото 19. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Фрагмент южного фасада выявленного объекта культурного наследия.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.



Фото 20. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Восточный фасад объекта культурного наследия.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.




Фото 21. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Фрагмент южного фасада выявленного объекта культурного наследия.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.




Фото 22. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Фрагмент южного фасада выявленного объекта культурного наследия.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.



Фото 23. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Западный фасад выявленного объекта культурного наследия.

Западный фасад решен в 19 оконных осей. Окна с прямоугольными перемычками.

Автор съемки: Займогов А.И.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.



Фото 24. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Фрагмент западного фасада выявленного объекта культурного наследия.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.



Фото 25. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Фрагмент западного фасада выявленного объекта культурного наследия.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.



Фото 26. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Фрагмент западного фасада выявленного объекта культурного наследия.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.



Фото 27. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Фрагмент западного фасада выявленного объекта культурного наследия.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.



Фото 28. Выявленный объект культурного наследия «Дом купца Лесина» по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7. Фрагмент западного фасада выявленного объекта культурного наследия.

Западный фасад решен в 19 оконных осей. Окна с прямоугольными перемычками.

Автор съемки: Займогов А.И.

Съемка выполнена фотоаппаратом: Canon EOS 90D.

ПРОЕКТ

предмета охраны объекта культурного наследия «Дом купца Лесина», расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7.

Описание объекта

Здание построено в первой половине XIX века. До революции принадлежало купцу Лесину.

В 1934 г. в бывшем доме купца Лесина по улице Октябрьской, 7 размещается краеведческий музей. В течение 1934—1935 года к зданию музея для расширения площадей был сделан деревянный пристрой. При музее работала столярная мастерская по изготовлению и ремонту музейного оборудования. Благодаря неиссякаемой энергии директора И. Т. Черных были увеличены фонды музея до 7 тысяч экспонатов, возросла посещаемость до 20 тысяч человек в год. При музее создается научная библиотека, архив, химлаборатория.

В годы Великой Отечественной войны перед музеем встала задача по сохранению своих коллекций и пополнению их материалами, отражающими героику фронта и тыла. Все это предстояло делать в трудных условиях военного времени, когда штаты музея были сокращены, экспозиционные площади сократились на 60 %, так как на территории Миасского музея был размещен эвакуированный из Харькова проектный институт.

В послевоенный период работа музея вновь налаживается. Определяются основные направления его деятельности: научно-исследовательское, экспозиционное, научно-просветительское. Широко развертывается работа по сбору местного исторического материала, изучению и сбору экспонатов по природе края. Большую помощь в пополнении фондов музея оказывал Ильменский государственный заповедник. Музей являлся центром, который вел работу по координации различных направлений изучения родного края, оказания научно-методической помощи школьным музеям и кружкам.

Начиная с 1960-х годов, сотрудники музея начинают проводить научноисследовательскую работу в архивах страны. В 1961 году в результате совместной работы с сотрудниками Центрального Государственного архива древних актов были найдены уникальные документы, подтверждающие точную дату основания Миасского завода. Большую работу по сбору архивных материалов, разработке туристических и краеведческих маршрутов для школьников проделал научный сотрудник музея Петр Михайлович Шалагинов, проработавший в музее более 20 лет.

4 февраля 1960 года при музее была организована историко-краеведческая секция, которая объединила ветеранов партии, войн и труда. Энтузиасты, любители краеведы, глубоко любящие родной край, увлеченно занимающиеся изучением и пропагандой истории города и края, они внесли неоценимый вклад, пополнив фонды музея материалами по истории города.

Но основным недостатком в работе музея являлась неукомплектованность научными кадрами и нехватка экспозиционных площадей.

В этом здании музей располагался до 1995 года.

В настоящий момент в здании находится ресторан.

Объект представляет собой одноэтажное, кирпичное здание с вальмовой крышей и высоким цоколем.

Южный фасад решен в 9 оконных осей. На 5 оси находится дверной проем. Окна с прямоугольной перемычкой и ступенчатым карнизом. Межэтажный и венчающий каменный ступенчатый карниз. Вход в здание оформлен портиком с четырьмя колонами и треугольным фронтоном. На фасаде присутствует вход в цокольный этаж под лестницей на первый этаж. Ограждение в виде столбиков с балюстрадой.

С восточной стороны к южному фасаду примыкает кирпичная арка с распашными воротами. Арка с лучковой перемычкой.

С восточного фасада к зданию примыкает входная группа с козырьком.

Западный фасад решен в 19 оконных осей. Окна с прямоугольными перемычками.

Анализ современной градостроительной ситуации

Объект расположен в южной части города Миасс, в квартале, ограниченном улицами Пролетарская, Октябрьская, Первомайская, Ленина.

Окружающая застройка имеет низкую плотность. Этажность застройки в квартале варьируется от 1 до 2 этажей. Застройка представлена преимущественно современными зданиями. В квартале расположены объекты жилого, торгового, и общественного назначения. Застройка в квартале преимущественно периметрального типа.

Прилегающие к рассматриваемому участку кварталы наполнены жилыми, учебными и общественными объектами. Этажность застройки варьируется от 1 до 3 этажей.

Транспортная ситуация на рассматриваемой территории благоприятная: рядом с объектом присутствуют организованные общедоступные парковки по ул. Октябрьская. Движение общественного транспорта осуществляется с улицы Пролетарского. Ближайший остановочный пункт располагается в 140 м. от объекта. С данной остановки общественного транспорта идет посадка на маршрутное такси 1, 1ж, 351, автобусы 10, 24. Наиболее активное пешеходное движение характерно для рассматриваемой части города вдоль улицы Пролетарская.

Инфраструктура исследуемой территории достаточно организована в плане городского благоустройства. Специализированная инфраструктура для велосипедистов и маломобильных групп населения не развита.

Рельеф в квартале естественный, имеет спокойный характер.

Исследуемый квартал является элементом планировочной структуры города Миасс. Планировочная структура квартала сохранила исторические очертания и подлежит сохранению.

Сохранность условий визуального восприятия объекта в его историко-градостроительной и природной среде обеспечивается пешеходными маршрутами зрительного восприятия в канале улицы Октябрьская, а также с прилегающей к Объекту территории.

Объект расположен на пересечении ул. Октябрьская и ул. Пролетарская, объект окружён по периметру кустарниками и выделяется на фоне озеленения при визуальном восприятии. Восприятие Объекта обеспечивается озеленённой благоустроенной территорией вокруг него, архитектурно-планировочная структурой, которой выделяет рассматриваемый объект в композиции улицы Октябрьская.

Выводы по результатам комплексных исследований

При проведении историко-культурных и градостроительных исследований было выявлено, что рассматриваемый объект сохранил свое историческое местоположение и основные исторические объемно-пространственные характеристики.

На основании анализа архивных исторических данных и проведенного визуального осмотра объекта культурного наследия были определены сохранившиеся элементы исторического декоративного фасадного убранства.

Таким образом, на основании проведенных комплексных исследований в предмет охраны объекта культурного наследия рекомендуется включить:

- 1. Градостроительные характеристики
- Историческое местоположение в центральной части города Миасс, в квартале, ограниченном улицами Пролетарская, Октябрьская, Первомайская, Ленина.
- Композиционная значимость объект рядовой застройки улицы Октябрьская.
- 2. Объемно-планировочное решение.
- Конфигурация и габаритные размеры объекта. Одноэтажное кирпичное здание с вальмовой крышей, входной группой в виде портика с треугольным фронтоном
- 3. Композиционное и архитектурно-художественное оформление.
- Южный фасад:
 - решен в 9 оконных осей;
 - дверной проем на 5 оси;
 - межэтажный и венчающий каменный ступенчатый карниз;
 - портик с четырьмя колонами и треугольным фронтоном;
 - ограждение в виде столбиков с балюстрадой.
- Декоративные элементы:
 - межэтажный и венчающий каменный ступенчатый карниз;

- портик с четырьмя колонами и треугольным фронтоном;
- ограждение в виде столбиков с балюстрадой.

4. Материалы:

– кирпич

Утверждаемая часть предмета охраны объекта культурного наследия «Дом купца Лесина» расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7.

	г. Миасс, ул. Октябрьская, 7.					
№ п/п	Видовая принад- лежность пред- мета охраны	Предмет охраны				
1.1	Градостроитель- ные характери- стики.	Историческое местоположение в центральной части города Миасс, в квартале, ограниченном улицами Пролетарская, Октябрьская, Первомайская, Ленина. Композиционная значимость - объект рядовой застройки улицы Октябрьская.				

			<u></u>
2	Объемно- планировочное решение.	Конфигурация и габаритные размеры объекта. Одно- этажное кирпичное здание с вальмовой крышей, входной группой в виде портика с треугольным фрон- тоном	
3.1	Композиционное и архитектурно-художественное оформление	Южный фасад: — решен в 9 оконных осей; — дверной проем на 5 оси; — межэтажный и венчающий каменный ступенчатый карниз; — портик с четырьмя колонами, треугольным фронтоном; — ограждение в виде столбиков с балюстрадой.	

3.2.1	Декоративные элементы: — межэтажный и венчающий каменный ступенчатый карниз;	
3.2.2	 портик с четырьмя колонами и треугольным фронтоном; 	
3.2.3	 ограждение в виде столбиков с балюстрадой. 	

4	Материалы	– кирпич	

ПРОЕКТ

границ территории объекта культурного наследия «Дом купца Лесина» расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7.

Проектные решения

Границы территории устанавливаются на фактическое местоположение объекта культурного наследия с учетом сведений из ЕГРН. Граница проходит по контуру благоустроенной площадки вокруг объекта культурного наследия.

Описание местоположения характерных (поворотных) точек границ территории объекта культурного наследия.

Сведения о местоположении границ объекта						
1. Система координат МСК-74 (зона 2)						
						
2. Сведения	2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение Координаты, м			Метод определения	Средняя квад-	Описание	
характерных	X	Y	координат характер-	ратическая по-	обозначения точки	
точек границ	X	Y	ной точки	грешность по-	на местности (при	
				ложения харак-	наличии)	
				терной точки		
				(Mt), м		
1	2	3	4	5	6	
1	586772,73	2240389,78	аналитический	0,1 м	-	
2	586775,14	2240402,05	аналитический	0,1 м	-	
3	586761,40	2240404,73	аналитический	0,1 м	-	
4	586761,95	2240407,56	аналитический	0,1 м	-	
5	586753,56	2240409,20	аналитический	0,1 м	-	
6	586754,22	2240412,57	аналитический	0,1 м	-	
7	586742,02	2240415,02	аналитический	0,1 м	-	
8	586741,01	2240409,89	аналитический	0,1 м	-	
9	586738,22	2240410,43	аналитический	0,1 м	-	
10	586736,71	2240402,75	аналитический	0,1 м	-	
11	586739,50	2240402,20	аналитический	0,1 м	-	
12	586738,39	2240396,53	аналитический	0,1 м	-	
1	586772,73	2240389,78	аналитический	0,1 м	-	



Масштаδ 1:500 Условные обозначения:

Объект культурного наследия «Дом купца Лесина» расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Октябрьская, 7

Территория объекта культурного наследия

⁰1 Номер характерной (поворотной) точки границ территории объекта культурного наследия

Границы земельных участков, зарегистрированные в ЕГРН

Режим использования территории объекта культурного наследия.

В границах территории объекта культурного наследия разрешается:

- 1) проведение работ по сохранению Объекта;
- 2) ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности Объекта и позволяющей обеспечить функционирование Объекта в современных условиях;
- 3) строительство, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций для обеспечения функционирования Объекта с последующим восстановлением нарушенных участков поверхности земли;
- 4) проведение работ по благоустройству территории, направленных на формирование близкого к историческому контексту восприятия Объекта;
- 5) размещение малых архитектурных форм и информационных объектов, не противоречащих условиям зрительного восприятия Объекта;
- 6) проведение мероприятий по обеспечению пожарной и экологической безопасности Объекта;
- 7) устройство архитектурной подсветки Объекта и его территории.

В границах территории объекта культурного наследия запрещается:

- 1) строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства;
- 2) проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историкоградостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
- 3) размещение некапитальных строений и сооружений, кроме временных, необходимых для проведения работ по сохранению Объекта;
- 4) хозяйственная или иная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика Объекта, нарушающая целостность Объекта и создающая угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения;
- 5) строительство наземных и воздушных инженерных коммуникаций, кроме временных, необходимых для проведения работ по сохранению Объекта;
- 6) установка рекламных конструкций за исключением рекламных конструкций, разрешенных в соответствии с пунктом 3 статьи 35,1 Федерального закона от 25,06,2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- 7) создание разрушающих вибрационных нагрузок динамическим воздействием на грунты.