ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 17.07.2023 № 174

Челябинск

Об утверждении описания особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмета охраны), объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Училище Уреньгинское», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, 67

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом 13 пункта 8 Положения о Государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, утвержденного постановлением Губернатора Челябинской области от 21 июля 2016 г. № 197 «О Государственном комитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области», пунктом 13 Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации от 13 января 2016 г. № 28.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить описание особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального значения «Училище Уреньгинское», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, 67, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2. Внести сведения об описании особенностей, подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального значения «Училище Уреньгинское», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, 67, в автоматизированную информационную систему ведения Единого

государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. Организацию исполнения настоящего приказа возложить на отдел охраны объектов культурного наследия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель
Государственного комитета

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 637634431659633003853233082805075 96302

Владелец: Федичкин Алексей Васильевич

Действителен с 02.05.2023 по 25.07.2024

А.В. Федичкин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного комитета
охраны объектов культурного наследия
Челябинской области

от 17.07.2023 № 174

Описание особенностей, подлежащих обязательному сохранению, (предмет охраны) объекта культурного наследия регионального значения «Училище Уреньгинское», расположенного по адресу: Челябинская область, город Челябинск, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, 67 (1860 г.)

№ п/п	Характеристики предмета охраны	Предмет охраны (особенности объекта культурного наследия, подлежащие обязательному сохранению)	Фотофиксация (графическое изображение)
1	2	3	4
1	**Градостроительные характеристики и местоположение**	1.1 Существующее местоположение здания по красной линии в ряду застройки ул. им. В.И. Ленина города Златоуста.	Объект культурного наследия «Училище Уреньгинское», расположенный по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д. 67

		1.2 Градостроительная ориентация - здание ориентировано на ул. им. В.И. Ленина своим северо-западным фасадом, продольный северо-восточный фасад здания выходит в переулок.	
2	**Объемно-пространственное и планировочное решение**	2.1 Объемно-пространственное решение памятника в целом: одноэтажное здание с цокольным этажом под вальмовой кровлей, в плане имеющее П-образную форму.	

		2.2 Габариты здания в плане. 2.3 Габариты и расположение наружных и внутренних несущих кирпичных стен. 2.4 Высотные отметки частей и элементов здания. 2.5 Форма, размеры и месторасположение оконных и наружных дверных проемов *<u>Примечание:</u>* *Возможность раскрытия заложенных исторических оконных и дверных проемов имеется.*	 

3	**Основные конструктивные решения здания**	3.1 Фундамент ленточный бутовый. 3.2 Несущие стены выполнены из полнотелого кирпича 3.3 Междуэтажные перекрытия деревянные. 3.4 Крыша чердачная вальмовая. Металлическая фальцевая кровля устроена по деревянной обрешетке и деревянным стропилам. 3.5 Водосточные трубы <u>*Примечание:*</u> *Водосточные трубы в настоящее время полностью утрачены, требуется проведение дополнительных исследований для уточнения первоначального облика водосточных труб.*	 Фотография Уреньгинского училища, 1953 г. Вид на северо-западный фасад по ул. В.И. Ленина.

4	**Материал и характер отделки фасадов здания**	4.1 Неоштукатуренная открытая кирпичная кладка фасадов здания.	
		4.2. Отделка цоколя плитами из гранита со стороны северо-западного фасада	

5.	**Композиционное построение и декоративное оформление фасадов**	**5.1 Северо-западный фасад по ул. им. В.И. Ленина**	
		1) Общее композиционное построение фасада. *<u>Примечание:</u>* *За исключением позднего существующего крыльца*	 Схема существующего северо-западного фасада по ул. им. В.И. Ленина

		2) Щипцовый аттик с парапетными столбиками по краям, расположенный по центральной оси фасада. Аттик декорирован фигурными нишами и завершен профилированным карнизом, имеет арочное слуховое окно.	
		3) Аттики с парапетными столбиками, расположенные над углами фасада. Аттики декорированы профилированным карнизом и фигурной нишей.	
		4) Рустованные пилястры, фланкирующие углы фасада	

		5) Оконные проемы 1-го этажа с лучковым завершением	
		6) Кирпичные наличники окон 1-го этажа с карнизом и замковым камнем	
		7) Исторический рисунок расстекловки окон 1-го этажа *<u>Примечание:</u>* *Исторический рисунок расстекловки некоторых окон в настоящее время изменен. Требуется восстановить исторический рисунок расстекловки в ходе проведения ремонтно-реставрационных работ.*	
		8) Профилированный подоконный пояс, под которым расположены чередующиеся прямоугольные и квадратные ниши	
		9) Высокие узкие ниши между окнами 1-го этажа	

		10) Антаблемент состоящий из: - профилированного пояса над наличниками окон 1-го этажа; - гладкого фриза, декорированного парными вертикальными выступами (упрощенная стилизация кронштейнов); - венчающего профилированного карниза.		
		11) Рустованный портал входа в здание с завершением в виде сандрика с замковым камнем.		

		5.2 Северо-восточный фасад	
		1) Общее композиционное построение фасада	
			 Схема существующего северо-восточного фасада

		2) Щипцовый аттик с парапетными столбиками по краям, расположенный по центральной оси фасада. Аттик декорирован фигурными нишами и завершен профилированным карнизом, имеет арочное слуховое окно.		
		3) Аттики с парапетными столбиками, расположенные над углами фасада. Аттики декорированы профилированным карнизом и фигурной нишей.		
		4) Рустованные пилястры, фланкирующие углы фасада.		

		5) Оконные проемы 1-го и цокольного этажей с лучковым завершением.	
		6) Кирпичные наличники окон 1-го этажа с карнизом и замковым камнем	
		7) Лучковые перемычки с замковым камнем окон цокольного этажа, выступающие из плоскости стены фасада	
		8) Исторический рисунок расстекловки окон 1-го и цокольного этажей *<u>Примечание:</u>* *Исторический рисунок расстекловки некоторых окон в настоящее время изменен. Требуется восстановить исторический рисунок расстекловки в ходе проведения ремонтно-реставрационных работ.*	
		9) Высокие узкие ниши между окнами 1-го этажа.	
		10) Профилированный подоконный пояс, под которым расположены чередующиеся прямоугольные и квадратные ниши.	

		11) Антаблемент состоящий из: - профилированного пояса над наличниками окон 1-го этажа, - гладкого фриза, декорированного парными вертикальными выступами (упрощенная стилизация кронштейнов) - венчающего профилированного карниза.	
		5.3 Юго-восточный фасад	
		1) Общее композиционное построение фасада	





Схема существующего юго-восточного фасада

		2) Оконные проемы 1-го этажа с лучковым завершением	
		3) Лучковые перемычки с замковым камнем окон 1этажа, выступающие из плоскости стены фасада	
		4) Исторический рисунок расстекловки окон 1-го этажа <u>*Примечание:*</u> *Исторический рисунок расстекловки окон в настоящее время изменен. Требуется восстановить исторический рисунок расстекловки в ходе проведения ремонтно-реставрационных работ.*	
		5) Венчающий профилированный карниз	

		5.4 Юго-западный фасад	
		1) Общее композиционное построение фасада	
			 Схема существующего юго-западного фасада

		2) Оконные проемы 1-го этажа с лучковым завершением	
		3) Лучковые перемычки с замковым камнем окон 1этажа, выступающие из плоскости стены фасада	
		4) Рисунок расстекловки окон 1-го этажа *<u>Примечание:</u>* *Исторический рисунок расстекловки окон в настоящее время изменен. Требуется восстановить исторический рисунок расстекловки в ходе проведения ремонтно-реставрационных работ.*	
		5) Венчающий профилированный карниз	

6.	**Архитектурно-художественное оформление интерьеров**	Потолочные профилированные тяги помещений 1-го этажа	